

Erstellung einer Variante einer bestehenden Wartungsanleitung

Die Firma Starlim&Sternier mit Firmensitz in Marchtrenk erweitert ihren Betrieb mit einem neuen Werk in Taicang, China, das voraussichtlich Anfang 2024 eröffnet wird. Für diesen Standort soll eine neue Variante einer bestehenden Wartungsanleitung erstellt werden. Aus diesem Grund wurde Frau Andreea Huluban im Zuge ihres Berufspraktikum von der Firma Sternier Werkzeugbau GmbH unter Betreuung von Frau Maria Heinzl BSc beauftragt, diese Anleitung zu erstellen.

Los geht's!

Das Projekt startete mit einem Kick-off-Meeting, in dem die wichtigsten Aspekte und Ziele besprochen wurden. Danach erfolgte die Recherche bestehender Unterlagen. Aus diesen abgeleitet, ging es an die Umsetzung der neuen Variante der Wartungsanleitung.

Grafiken – das A und O

Der wichtigste Teil bestand darin, die Grafiken der Wartungsanleitung zu erstellen. Hier war es wichtig, sie für die Zielgruppe möglichst prägnant und einfach darzustellen. Wichtige Elemente wurden farblich hervorgehoben, damit eine möglichst gute bildliche Darstellung der Wartungsvorgänge gewährleistet werden kann.

Texte verständlich formulieren

Im nächsten Schritt wurden die Wartungstexte überarbeitet. Hierbei ist die Konsistenz der verwendeten Bezeichnungen sehr wichtig. Teile der Wartungsanleitung, die sich von der bestehenden unterscheiden, wurden überarbeitet und im Redaktionsprogramm implementiert.

Die neue Variante

Nach getaner Arbeit wurde die neue Variante der Wartungsanleitung als HTML-Datei erstellt, etwaige Korrekturen wurden vorgenommen. Die neue Variante der Wartungsanleitung konnte somit erfolgreich innerhalb des Berufspraktikums finalisiert und pünktlich zur Eröffnung des neuen Werkes vom Wartungspersonal genutzt werden. Bei Bedarf wird die Wartungsanleitung auch am Standort Marchtrenk verwendet.

